



第3保育所(鉄筋造 1階建て)

No	場所	第3保育所	
		メーカー	型式
①	職員室	ダイキン	SZRH112BJ
②	乳児室1	ダイキン	FHP112CA
③	乳児室2	ダイキン	SZYA140CB
④	保育室1	ダイキン	SZYH140BB
⑤	保育室2	ダイキン	SZYH140BB
⑥	保育室3	ダイキン	SZYH140BB
⑦	保育室4		
⑧	休憩室		
⑨	ホール		
⑩	調理室	ダイキン	SZRH112BY

※型式は不明のものは、室内機の型式を記載




第4保育所(鉄骨造 1階建て)



No	場所	第4保育所	
		メーカー	型式
①	職員室	ダイキン	SH80CBT
②	乳児室1	ダイキン	SZYH140CA
③	乳児室2	ダイキン	SZYH140BA
④	保育室1	ダイキン	SZYH112BB
⑤	保育室2	ダイキン	SZRH160BJ
⑥	保育室3	ダイキン	SZYH140CB
⑦	保育室4		
⑧	休憩室		
⑨	ホール		
⑩	調理室	ダイキン	SZRH63BT

※型式は不明のものは、室内機の型式を記載


第5保育所(鉄骨造 1階建て)



No	場所	第5保育所	
		メーカー	型式
①	職員室	ダイキン	SH112CB
②	乳児室1	ダイキン	SZRH140BY
③	乳児室2	ダイキン	SZYH112CB
④	保育室1	東芝	ACSA14086M
⑤	保育室2	ダイキン	SZYH112CA
⑥	保育室3	ダイキン	SZYH112BB
⑦	保育室4		
⑧	休憩室		
⑨	ホール		
⑩	調理室	ダイキン	SZRH112BJ

※型式は不明のものは、室内機の型式を記載


第6保育所(鉄骨造 1階建て)



No	場所	第6保育所	
		メーカー	型式
①	職員室	日立	RPC-GP63K
②	乳児室1	ダイキン	FH100CA
③	乳児室2	ダイキン	FHYJ140D
④	保育室1	ダイキン	SZYH112BA
⑤	保育室2	ダイキン	SZRH140BY
⑥	保育室3	ダイキン	SZYH140CB
⑦	保育室4		
⑧	休憩室		
⑨	ホール		
⑩	調理室	ダイキン	FHP80CB

※型式は不明のものは、室内機の型式を記載

第7保育所(鉄骨造 1階建て)



No	場所	第7保育所	
		メーカー	型式
①	職員室	ダイキン	SZRC112BY
②	乳児室1	三菱重工	FDTV805H5SA
③	乳児室2	三菱重工	FDTV1124HAG4AG
④	保育室1		
⑤	保育室2	三菱重工	FDTZ1405H
⑥	保育室3	三菱重工	FDCJ100H
⑦	保育室4		
⑧	休憩室	三菱重工	FDTJ90
⑨	ホール	三菱重工	FDTV2804HP4AG ・FDCVP1404HAG(西) ・FDCVP1404HAG(東)
⑩	調理室	ダイキン	SZYH80BBT

※型式は不明のものは、室内機の型式を記載


第8保育所(鉄骨造 1階建て)



No	場所	第8保育所	
		メーカー	型式
①	職員室	ダイキン	FH63CA
②	乳児室1	ダイキン	FH125CA
③	乳児室2	ダイキン	SZYH140CA
④	保育室1	ダイキン	SZYH140CB
⑤	保育室2	ダイキン	SZRH140BC
⑥	保育室3	ダイキン	SZRH140BJ
⑦	保育室4		
⑧	休憩室		
⑨	ホール		
⑩	調理室	ダイキン	SZRH140BY

※型式は不明のものは、室内機の型式を記載

庄和第2保育所(木造 1階建て)



No	場所	庄和第2保育所	
		メーカー	型式
①	職員室	ダイキン	FHP112AL
②	乳児室1		
③	乳児室2	ダイキン	FHP63CB
④	保育室1	ダイキン	SZRH140BJ
⑤	保育室2	ダイキン	SZRH160BY
⑥	保育室3	ダイキン	FHP160P
⑦	保育室4	ダイキン	FHYJ160L
⑧	休憩室		
⑨	ホール	日立	RPV-AP112HVM4 × 2
⑩	調理室	ダイキン	SZYAR80CAT

※型式は不明のものは、室内機の型式を記載