

令和 5 年度

定 期 監 査 報 告 書

(第 1 回)

春日部市監査委員



春 監 発 第 43 号

令和 5 年 5 月 25 日

春 日 部 市 議 会 議 長   鬼 丸   裕 史   様

春   日   部   市   長   岩 谷   一 弘   様

春日部市教育委員会教育長   鎌 田   亨   様

春日部市監査委員   渡 邊   市 二

春日部市監査委員   香 田   寛 美

春日部市監査委員   河 井   美 久

令和 5 年度第 1 回定期監査の結果報告について

地方自治法第 199 条第 4 項の規定に基づき、令和 5 年度第 1 回定期監査を実施したので、同条第 9 項の規定により、その結果について報告書を提出します。

この監査の結果に基づき、または監査の結果を参考として措置を講じたときは、同条第 14 項の規定により通知願います。



## 令和５年度 第１回定期監査結果

### 第１ 監査の種類

地方自治法第 199 条第 4 項の規定による定期監査

### 第２ 監査の対象

#### 【施設監査】

- 財務部
  - ・ 管財課所管……………赤沼地区集会所、銚子口地区集会所  
幸松地区集会所、八丁目山中集会所
- 市民生活部
  - ・ 市民参加推進課所管……庄和コミュニティセンター
  - ・ 市民課所管……………武里出張所
- 福祉部
  - ・ 高齢者支援課所管…………大枝高齢者憩いの家、庄和高齢者憩いの家
- こども未来部
  - ・ 保育課所管……………第 7 保育所、第 8 保育所、庄和第 2 保育所
- 健康保険部
  - ・ 健康課所管……………小児救急夜間診療所、健康福祉センター
- 学校教育部
  - ・ 指導課所管……………教育相談センター庄和分館
- 社会教育部
  - ・ 中央公民館所管…………中央公民館、武里南地区公民館、武里大枝公民館  
庄和地区公民館、庄和南公民館

### 第３ 監査の範囲

令和４年度における財務に関する事務の執行及び施設の管理運営

### 第４ 監査の期間

- 事前監査 令和５年４月 19 日から令和５年４月 21 日まで
- 本監査 令和５年５月 10 日、令和５年５月 11 日

## 第5 監査の着眼点

財務に関する事務の執行が関係法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか、施設の管理運営が適正かつ効率的に行われ、安全性が確保されているかを監査の着眼点とした。

また、過去の監査結果等を参考にリスク評価を行い、「前回の指摘事項への対応状況」を重点項目として定めた。

なお、行政監査の視点を加味した。

## 第6 監査の実施内容

春日部市監査基準及び令和5年度監査計画に基づき、監査を実施した。

補助職員による事前監査は、提出された監査資料と関係諸帳簿等の照合等により確認するとともに、対象施設の内外を巡回し、実査の方法で実施した。なお、不明な点については、関係職員から説明を聴取した。

本監査は、一部施設を抽出して現地視察を行い、財務に関する事務の執行及び施設の管理運営について聴取するとともに、質疑を行った。

## 第7 監査の結果

第1から第6までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、財務に関する事務の執行、施設の管理運営及び前回の指摘事項への対応状況（重点項目）については、おおむね適正に実施されていたが、次のとおり一部改善を要する事項が見受けられたので、必要な措置を講じられたい。

なお、軽微な事項については口頭で指導したので記載を省略する。

### 1 管財課所管

#### (1) 赤沼地区集会所

トイレ換気扇の樹脂製ダクトに亀裂や穴が見受けられた。また、犬走りにクラックが見受けられた。特に、地盤沈下により段差が生じている部分は、安全対策を講じられたい。

#### (2) 銚子口地区集会所

犬走りにクラックが見受けられた。また、木の枝等により、雨どいに詰まりが見受けられた。

#### (3) 八丁目山中集会所

駐輪場の雨どいに穴が見受けられた。

## 2 保育課所管

### (1) 第8保育所

児童用手洗い場において、給水管の被覆材に経年劣化が見受けられた。

### (2) 庄和第2保育所

使用していないプールのポンプ施設が除却されていなかった。

## 3 健康課所管

### (1) 健康福祉センター

1階給湯室の温水器が故障していた。

## 4 中央公民館所管

### (1) 武里南地区公民館

地盤沈下により玄関の階段部分に隙間が見受けられた。段差が生じている部分については、安全対策を講じられたい。

また、非常階段に錆や剥離、大枝高齢者憩いの家との境界部分（外壁）に隙間が見受けられた。

### (2) 武里大枝公民館

雨どい（縦どい）の一部分が脱落していた。また、正面出入口付近のコンクリートに破損が見受けられた。

### (3) 庄和南公民館

2階通路の天井板の一部が、空調のダクトの結露により破損し外されていた。

## 第8 むすび

令和5年度第1回定期監査の意見と要望を申し述べる。

今回監査の対象とした施設については、おおむね適正に管理されていると認められた。

集会所及び保育所の一部では経年劣化による老朽化が一層進んでいるが、丁寧な管理が行われていた。引き続き利用者の安全対策に留意し、施設の適正な維持管理に努められたい。

中央公民館では屋上防水改修工事が完了し、今年度はエレベーター更新工事が予定されるなど、施設設備の機能改善が図られていた。

庄和地区公民館では大規模改修工事に伴う設計委託が予定され、エレベーター、トイレ、エアコン等の更新が計画的に進められている。公共施設の長寿命化に向け、適切な維持管理を継続してほしい。

武里南地区公民館及び併設されている大枝高齢者憩いの家では老朽化が進んでおり、修繕の効果も限られているので、将来的なニーズを勘案し長期的な施設のあり方を検討してほしい。

健康福祉センターでは訪問看護ステーションの撤退等により、利用されていない居室が見受けられたので、施設の有効活用について十分検討してほしい。

今回の重点項目とした「前回の指摘事項への対応状況」については、簡易な修繕はなされているものの、根本的な解決に至っていない部分がある。引き続き必要な措置を講じられたい。

それぞれの施設が開設された当時とは社会情勢は大きく変化している。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者数は減少している。これらのことや将来的な人口規模、財政負担を勘案のうえ、多くの市民が有効活用できるような公共施設の整備を希望しむすびとする。