



第4保育所(鉄骨造 1階建て)



| No | 場所 | 第4保育所 | |
|----|------|-------|-----------|
| | | メーカー | 型式 |
| ① | 職員室 | ダイキン | SZRH112BY |
| ② | 乳児室1 | ダイキン | SZRH140BY |
| ③ | 乳児室2 | ダイキン | SZRH140BY |
| ④ | 保育室1 | ダイキン | SZYH112BB |
| ⑤ | 保育室2 | ダイキン | SZRH160BJ |
| ⑥ | 保育室3 | ダイキン | SZYH140CB |
| ⑦ | 保育室4 | | |
| ⑧ | 休憩室 | | |
| ⑨ | ホール | | |
| ⑩ | 調理室 | ダイキン | SZRH112BY |

※型式は不明のものは、室内機の型式を記載

第5保育所(鉄骨造 1階建て)



| No | 場所 | 第5保育所 | |
|----|------|-------|-----------|
| | | メーカー | 型式 |
| ① | 職員室 | ダイキン | SZRH112BY |
| ② | 乳児室1 | ダイキン | SZRH140BY |
| ③ | 乳児室2 | ダイキン | SZRH112CB |
| ④ | 保育室1 | ダイキン | SZRH112BB |
| ⑤ | 保育室2 | ダイキン | SZRH112BY |
| ⑥ | 保育室3 | ダイキン | SZRH140BY |
| ⑦ | 保育室4 | | |
| ⑧ | 休憩室 | | |
| ⑨ | ホール | | |
| ⑩ | 調理室 | ダイキン | SZRH112BJ |

※型式は不明のものは、室内機の型式を記載


第6保育所(鉄骨造 1階建て)



| No | 場所 | 第6保育所 | |
|----|------|-------|--------------|
| | | メーカー | 型式 |
| ① | 職員室 | 日立 | RPC-GP63RSH2 |
| ② | 乳児室1 | ダイキン | SZRH112BY |
| ③ | 乳児室2 | ダイキン | SZRH140BY |
| ④ | 保育室1 | ダイキン | SZRH112BJ |
| ⑤ | 保育室2 | ダイキン | SZRH140BY |
| ⑥ | 保育室3 | ダイキン | SZRH140BY |
| ⑦ | 保育室4 | | |
| ⑧ | 休憩室 | | |
| ⑨ | ホール | | |
| ⑩ | 調理室 | ダイキン | SZRH112BY |

※型式は不明のものは、室内機の型式を記載

第7保育所(鉄骨造 1階建て)



| No | 場所 | 第7保育所 | |
|----|------|-------|---|
| | | メーカー | 型式 |
| ① | 職員室 | ダイキン | SZRC112BY |
| ② | 乳児室1 | 三菱重工 | FDTV805H5SA |
| ③ | 乳児室2 | 三菱重工 | FDTV1124HAG4AG |
| ④ | 保育室1 | | |
| ⑤ | 保育室2 | 三菱重工 | FDTZ1405H |
| ⑥ | 保育室3 | ダイキン | SZRC140BY |
| ⑦ | 保育室4 | | |
| ⑧ | 休憩室 | 三菱重工 | FDTJ90 |
| ⑨ | ホール | 三菱重工 | FDTV2804HP4AG ・FDCVP1404HAG(西) ・FDCVP1404HAG(東) |
| ⑩ | 調理室 | ダイキン | SZYH80BBT |

※型式は不明のものは、室内機の型式を記載


第8保育所(鉄骨造 1階建て)



| No | 場所 | 第8保育所 | |
|----|------|-------|-----------|
| | | メーカー | 型式 |
| ① | 職員室 | ダイキン | SZRH63BYT |
| ② | 乳児室1 | ダイキン | SZRH140BY |
| ③ | 乳児室2 | ダイキン | SZRH140BY |
| ④ | 保育室1 | ダイキン | SZRH140BJ |
| ⑤ | 保育室2 | ダイキン | SZRH140BY |
| ⑥ | 保育室3 | ダイキン | SZRH140BC |
| ⑦ | 保育室4 | | |
| ⑧ | 休憩室 | | |
| ⑨ | ホール | | |
| ⑩ | 調理室 | ダイキン | SZRH140BY |

※型式は不明のものは、室内機の型式を記載

庄和第2保育所(木造 1階建て)



| No | 場所 | 庄和第2保育所 | |
|----|------|---------|----------------------|
| | | メーカー | 型式 |
| ① | 職員室 | ダイキン | SZYH112BB |
| ② | 乳児室1 | | |
| ③ | 乳児室2 | ダイキン | SZRH112BY |
| ④ | 保育室1 | ダイキン | SZRH140BJ |
| ⑤ | 保育室2 | ダイキン | SZRH160BY |
| ⑥ | 保育室3 | ダイキン | SZRH160BJ |
| ⑦ | 保育室4 | ダイキン | SZRH160BY |
| ⑧ | 休憩室 | | |
| ⑨ | ホール | 日立 | RPV-AP112HVM4 × 2 |
| ⑩ | 調理室 | ダイキン | SZRA80BYT |

※型式は不明のものは、室内機の型式を記載