

三菱 ミニキャブバン 外4件の売払い仕様書

【車体情報】

メーカー／ブランド名	三菱 / ミニキャブバン
年 式	平成 20 年式
走行距離	116,190 km
色番号／車体の色	W37 / ホワイトソリッド
自動車登録番号	春日部 480 う 3138
登録年月日／交付年月日	平成20年6月9日
初度検査年月	平成20年6月
自動車の種別	軽自動車
用 途	貨 物
自家用・事業用の別	自家用
車体の形状	バ ン
車 名	三菱
乗車定員	2 [4] 人
最大積載量	350 [250] kg
車両重量	910 kg
車両総重量	1,370 [1,380] kg
車台番号	U61V - 1305420
長 さ	339 cm
幅	147 cm
高 さ	189 cm
前前軸重	480 kg
後後軸重	430 kg
型 式	GBD - U61V
原動機の型式	3G83
総排気量（リットル）	0.65 リットル
燃料の種類	ガソリン
型式指定番号	12698
類別区分番号	0052
自動車検査証有効期限	令和8年6月12日
付加価値	

【基本情報】

ミッション	オートマチック
ハンドル	右ハンドル
色番号／車体の色	W37 / ホワイトソリッド
走行距離	116,190 km
引渡し条件	現状有姿
引渡し時保管場所（住所）	埼玉県春日部市中央三丁目1番地3
タイヤの状況（溝の深さ）	前左 4.3mm、 前右 4.3mm、 後左 4.3mm、 後右 4.3mm
特記事項	・ 年式が古く、経年劣化や不具合箇所が存在する可能性がありますので、充分理解したうえで入札に参加してください。 ・ 一時抹消登録済みであり、自賠責保険はありません。 ・ 売却物件の仮ナンバーや搬送費、その他必要となる費用は、全て買受人の負担となります。 ・ 春日部市は、契約不適合責任を負いません。 ・ 現地説明会等で走行距離が増加する場合があります。 ・ バッテリー上がりのため、エンジン始動はできません。 ・ 車体の文字等を消去後、その写真を春日部市に送付してください。 ・ 左側サイドミラーと一体の補助ミラーの一つにヒビがあります。 ・ ヘッドライトレンズが、経年劣化によりやや曇りぎみです。 ・ リヤバンパー左側に亀裂があります。また、リヤハッチには、マグネットシートの残骸が付着しております。 ・ 車体の所々に小さな塗装の剥がれがあり、発錆しています。 ・ 当該車両の主な装備品は次のとおりです。 エアコン、AM／FMラジオ、サイドバイザー（2扉）、可倒式リヤシート、スペアタイヤ ※ 画像の無線機及び無線アンテナは撤去したため、装着されていません。

写

真



右側前面



左側前面



右側後面



左側後面



運転手席



助手席



リアシート



リアシート

写

真



ラジオアンテナの損傷



リヤバンパー左側の亀裂



マグネットシートの残骸



左側補助ミラーのヒビ



ラゲッジスペース



オイルをこぼした跡



運転手席シートの破損



解除ボタン位置の不良

写

真



車 内



車台銘板



エンジンルーム



エンジンルーム

三菱 ミニキャブバン 外4件の売払い仕様書

【車体情報】

メーカー／ブランド名	三菱 / ミニキャブバン
年 式	平成 20 年式
走行距離	63,837 km
色番号／車体の色	W37 / ホワイトソリッド
自動車登録番号	春日部 480 う 8667
登録年月日／交付年月日	平成21年6月19日
初度検査年月	平成21年6月
自動車の種別	軽自動車
用 途	貨 物
自家用・事業用の別	自家用
車体の形状	バ ン
車 名	三菱
乗車定員	2 [4] 人
最大積載量	350 [250] kg
車両重量	910 kg
車両総重量	1,370 [1,380] kg
車台番号	U61V - 1404481
長 さ	339 cm
幅	147 cm
高 さ	189 cm
前前軸重	480 kg
後後軸重	430 kg
型 式	GBD - U61V
原動機の型式	3G83
総排気量（リットル）	0.65 リットル
燃料の種類	ガソリン
型式指定番号	12698
類別区分番号	0052
自動車検査証有効期限	令和9年6月18日 ※ 車検切れです。
付加価値	

【基本情報】

ミッション	オートマチック
ハンドル	右ハンドル
色番号／車体の色	W37 / ホワイトソリッド
走行距離	63,837 km
引渡し条件	現状有姿
引渡し時保管場所（住所）	埼玉県春日部市中央三丁目1番地3
タイヤの状況（溝の深さ）	前左 5.8mm、 前右 5.8mm、 後左 5.8mm、 後右 5.8mm
特記事項	・ 年式が古く、経年劣化や不具合箇所が存在する可能性がありますので、充分理解したうえで入札に参加してください。 ・ 一時抹消登録済みであり、自賠責保険はありません。 ・ 売却物件の仮ナンバーや搬送費、その他必要となる費用は、全て買受人の負担となります。 ・ 春日部市は、契約不適合責任を負いません。 ・ 現地説明会等で走行距離が増加する場合があります。 ・ エンジンの始動性は、良好です。 ・ 車体の文字等を消去後、その写真を春日部市に送付してください。 ・ ヘッドライトレンズが、経年劣化によりやや黄ばみぎみです。 ・ 車体の所々に小さな塗装の剥がれが見受けられます。 ・ 当該車両の主な装備品は次のとおりです。 エアコン、AM／FMラジオ、サイドバイザー（2扉）、可倒式リヤシート、スペアタイヤ

写

真



右側前面



左側前面



右側後面



左側後面



運転手席



助手席



リヤシート



リヤシート

写

真



車内



ラゲッジスペース



エンジンルーム



エンジンルーム



車台銘板

三菱 ミニキャブバン 外4件の売払い仕様書

【車体情報】

メーカー／ブランド名	三菱 / e kワゴン
年 式	平成 21 年式
走行距離	80,031 km
色番号／車体の色	W37 / ホワイトソリッド
自動車登録番号	春日部 580 さ 5257
登録年月日／交付年月日	平成21年9月25日
初度検査年月	平成21年9月
自動車の種別	軽自動車
用 途	乗 用
自家用・事業用の別	自家用
車体の形状	ステーションワゴン
車 名	三菱
乗車定員	4 人
最大積載量	－ kg
車両重量	810 kg
車両総重量	1,030 kg
車台番号	H82W - 0927710
長 さ	339 cm
幅	147 cm
高 さ	155 cm
前前軸重	500 kg
後後軸重	310 kg
型 式	DBA - H82W
原動機の型式	3G83
総排気量（リットル）	0.65 リットル
燃料の種類	ガソリン
型式指定番号	15409
類別区分番号	1003
自動車検査証有効期限	令和8年9月24日
付加価値	

【基本情報】

ミッション	オートマチック
ハンドル	右ハンドル
色番号／車体の色	W37 / ホワイトソリッド
走行距離	80,031 km
引渡し条件	現状有姿
引渡し時保管場所（住所）	埼玉県春日部市中央三丁目1番地3
タイヤの状況（溝の深さ）	前左 5.7mm、 前右 5.8mm、 後左 5.0mm、 後右 5.2mm
特記事項	・ 年式が古く、経年劣化や不具合箇所が存在する可能性がありますので、充分理解したうえで入札に参加してください。 ・ 一時抹消登録済みであり、自賠責保険はありません。 ・ 売却物件の仮ナンバーや搬送費、その他必要となる費用は、全て買受人の負担となります。 ・ 春日部市は、契約不適合責任を負いません。 ・ 現地説明会等で走行距離が増加する場合があります。 ・ バッテリー上がりのため、エンジン始動はできません。 ・ 車体の文字等を消去後、その写真を春日部市に送付してください。 ・ ヘッドライトレンズが、経年劣化によりやや黄ばみぎみです。 ・ フロントバンパー、リヤバンパーともに、左側に傷があります。 ・ 車体の所々に、飛び石などによる小さな傷や塗装の剥がれが見受けられます。また、細かな発錆が見受けられます。 ・ 4輪ともに、オールシーズンタイヤを装着しています。 ・ 当該車両の主な装備品は次のとおりです。 エアコン、ナビゲーションシステム（AM/FMラジオ、CDデッキ）、サイドバイザー（2扉）、可倒式分割リヤシート、スペアタイヤ

写

真



右側前面



左側前面



右側後面



左側後面



運転手席



助手席



リヤシート



リヤシート

写

真



Fバンパーの傷



Rバンパーの傷



左Fドアの傷



左Rドアの傷



ワイパースターの錆



車内



エンジンルーム



車台銘板

三菱 ミニキャブバン 外4件の売払い仕様書

【車体情報】

メーカー／ブランド名	トヨタ / シエンタ（ウェルキャブ）
年 式	平成 21 年式
走行距離	81,532 km
色番号／車体の色	1E7 / シルバーマイカメタリック
自動車登録番号	春日部 501 と 6444
登録年月日／交付年月日	平成21年11月18日
初度検査年月	平成21年11
自動車の種別	小 型
用 途	乗 用
自家用・事業用の別	自家用
車体の形状	ステーションワゴン
車 名	トヨタ
乗車定員	6 人
最大積載量	－ kg
車両重量	1,260 kg
車両総重量	1,590 kg
車台番号	NCP81 - 5108124
長 さ	410 cm
幅	169 cm
高 さ	167 cm
前前軸重	700 kg
後後軸重	560 kg
型 式	DBA - NCP81G改
原動機の型式	1NZ
総排気量（リットル）	1.49 リットル
燃料の種類	ガソリン
型式指定番号	
類別区分番号	
自動車検査証有効期限	令和7年11月18日
付加価値	

【基本情報】

ミッション	オートマチック
ハンドル	右ハンドル
色番号／車体の色	1E7 / シルバーマイカメタリック
走行距離	81,532 km
引渡し条件	現状有姿
引渡し時保管場所（住所）	埼玉県春日部市中央三丁目1番地3
タイヤの状況（溝の深さ）	前左 7.0mm、 前右 7.0mm、 後左 7.0mm、 後右 7.0mm
特記事項	・ 年式が古く、経年劣化や不具合箇所が存在する可能性がありますので、充分理解したうえで入札に参加してください。 ・ 一時抹消登録済みであり、自賠責保険はありません。 ・ 売却物件の仮ナンバーや搬送費、その他必要となる費用は、全て買受人の負担となります。 ・ 春日部市は、契約不適合責任を負いません。 ・ 現地説明会等で走行距離が増加する場合があります。 ・ バッテリー上がりのため、エンジン始動はできません。 ・ ヘッドライトレンズが、経年劣化により黄ばんでいます。 ・ フロントバンパー、リヤバンパー、サイドシル等に傷があります。 ・ 右側フロントドアの水切りゴムが劣化し、固定されていません。 ・ リヤハッチを開けると、車いすに乗った方をそのままの状態に乗車させることのできるスロープが装備されています。 ・ 当該車両の主な装備品は次のとおりです。 エアコン、AM／FMラジオ・CDデッキ一体型オーディオ、サイドバイザー（4扉）、可倒式分割リヤシート、パワーウインドウ、集中ドアロック、車いす乗降時の車高降下装置

写

真



右側前面



左側前面



右側後面



左側後面



運転手席



助手席



リアシート



リアシート

写

真



左側Fバンパーの傷



左側ドアミラーの傷



左側サイドシルの傷



左側サイドシルの傷



左側リヤバンパーの傷



右側マッドガードの傷



右側リヤドアの傷



右側フロントドア部分の水切りゴム損傷

写

真



エンジンルーム



車台銘板



車内



車いす積載スペース

三菱 ミニキャブバン 外4件の売払い仕様書

【車体情報】

メーカー／ブランド名	トヨタ / シエンタ
年 式	平成 23 年式
走行距離	90,057 km
色番号／車体の色	064 / ホワイトパールクリスタルシャイン
自動車登録番号	春日部 501 ね 5896
登録年月日／交付年月日	平成23年12月20日
初度検査年月	平成23年12月
自動車の種別	小 型
用 途	乗 用
自家用・事業用の別	自家用
車体の形状	ステーションワゴン
車 名	トヨタ
乗車定員	7 人
最大積載量	－ kg
車両重量	1,220 kg
車両総重量	1,605 kg
車台番号	NCP81 - 5157593
長 さ	410 cm
幅	169 cm
高 さ	167 cm
前前軸重	680 kg
後後軸重	540 kg
型 式	DBA - NCP81G
原動機の型式	1NZ
総排気量（リットル）	1.49 リットル
燃料の種類	ガソリン
型式指定番号	15130
類別区分番号	0014
自動車検査証有効期限	令和8年12月19日
付加価値	

【基本情報】

ミッション	オートマチック
ハンドル	右ハンドル
色番号／車体の色	064 / ホワイトパールクリスタルシャイン
走行距離	90,057 km
引渡し条件	現状有姿
引渡し時保管場所（住所）	埼玉県春日部市中央三丁目1番地3
タイヤの状況（溝の深さ）	前左 3.6mm、 前右 3.6mm、 後左 3.5mm、 後右 3.5mm
特記事項	・ 年式が古く、経年劣化や不具合箇所が存在する可能性がありますので、充分理解したうえで入札に参加してください。 ・ 一時抹消登録済みであり、自賠責保険はありません。 ・ 売却物件の仮ナンバーや搬送費、その他必要となる費用は、全て買受人の負担となります。 ・ 春日部市は、契約不適合責任を負いません。 ・ 現地説明会等で走行距離が増加する場合があります。 ・ バッテリー上がりのため、エンジン始動はできません。 ・ ヘッドライトレンズが、経年劣化により黄ばんでいます。 ・ フロントバンパー両側、リヤバンパー左側に擦り傷があります。 ・ 右側リヤドアに擦り傷、左側サイドシルにヘコミがあります。 ・ 当該車両の主な装備品は次のとおりです。 エアコン、ナビゲーションシステム（AM/FMラジオ、CDデッキ、SDカード付）、サイドバイザー（4扉）、パワーウインドウ、可倒式分割リヤシート、集中ドアロック、応急用タイヤ

写

真



右側前面



左側前面



右側後面



左側後面



運転手席



助手席



リアシート



リアシート

写

真



Fバンパー左側の傷



Rバンパー左側の傷



右側リヤドアの傷



Fバンパー右側の傷



左側サイドシルの傷



車内



エンジンルーム



車台銘板