

業務委託仕様書

令和7年度

春日部市小湊871-8地先外148箇所

街路灯(道路照明灯大型照明器具：共架)点検業務委託

業務費合計

円也

業務費計

円

消費税及び地方消費税の額

円

業務委託の概要

・街路灯（道路照明灯大型照明器具：共架）点検業務 一式（149箇所）

単価適用 令和7年8月

街路灯（道路照明灯大型照明：共架）点検業務委託仕様書

1 委託場所 春日部市小淵 871-8 地先外 1 4 8 箇所
※点検箇所一覧表（別紙）のとおり

2 委託期間 契約確定日から令和 8 年 2 月 2 7 日まで

3 業務内容

(1) 上記委託場所において、街路灯の点検を行う。

点検内容については、機能点検及び外観の異常（昇柱による点灯確認（自動点滅器やブレーカー等の異常の点検）、支柱本体・灯具取付部等の腐食・変形・ボルトやナットの緩みや脱落など）についての有無を確認するものとする。

(2) 点検内容を点検結果報告書（別紙 1）に記入し、点検した灯具の遠景と外観の異常箇所のわかる近景写真を貼付した写真台帳を整備する。

(3) 修繕を必要とする異常があった街路灯は、その内容を損傷状況報告書（別紙 2）に記入すること。

(4) 緊急に修繕を要するものについては、直ちに、くらしの安全課まで連絡をすること。

4 報告及び委託金の支払

(1) 全ての業務完了後、市へ業務完了報告書を提出し確認を得るとともに、委託金額の支払いを請求するものとする。

(2) 業務完了報告書には、場所及び作業年月日を記入し、点検結果報告書、写真台帳、損傷状況報告書を添付するものとする。

5 その他

この仕様書に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。

No	管理番号	電柱番号	設置所在地
1	CR13	北小淵82	小淵871-8
2	BR46	西梅田15	内牧4702-3
3	BR61	西梅田4	内牧4614-1
4	CR8	北小淵11	小淵982
5	CR18	小淵310	小淵1181-2
6	CR35	北小淵93	小淵575-6
7	BR26	立山136	内牧1452-3
8	FR36	立山145	新方袋1160
9	BR37	立山191	内牧1491
10	BR78	南里67	南栄町6-10
11	FR124	大増192	谷原新田1818-2
12	ER5	薄谷194	薄谷283-1
13	FR19	増戸329	増戸495
14	FR109	大増260	谷原新田1802-1
15	ER37	武小105	備後西5丁目6-
16	ER96	東急56	備後東8丁目22-7
17	ER112	備後363	備後東3丁目25-15
18	ER119	備後367	備後東3丁目21-16
19	ER29	白百合60	武里中野171
20	ER19	白百合53	武里中野190-2
21	ER78	勝林寺122	備後西4丁目3-36
22	ER114	東急168	備後東6丁目15-4
23	ER17	白百合157	大場1696-1
24	ER90	東大場233	大場1063-14
25	ER107	北大枝82	大畑383-2
26	ER42	大場42	大場691-3
27	ER110	大枝383	大枝552-1
28	ER126	池ノ端112	大枝799-1
29	ER71	大畑139	大畑744-14
30	ER69	大畑65	大場543-10
31	ER128	池ノ端234	大枝903-1
32	CR54	北幸松79	小淵349-1
33	BR17	立山161	内牧2565-1
34	BR23	立山218	内牧2628
35	BR51	内小144	内牧2288-1
36	BR79	西梅田445	栄町3丁目119
37	BR90	西梅田304	栄町3丁目298
38	BR87	西梅田172	栄町3丁目132
39	BR97	西梅田168	栄町3丁目53-3
40	CR29	北幸松292	小淵472
41	BR35	立山35	内牧2639-1
42	BR34	立山258	内牧1914-4
43	BR45	立山182	内牧1828-1
44	BR28	立山47	内牧1638-3
45	BR59	立山68	栄町2丁目193-1
46	BR66	内牧406	栄町2丁目94-2
47	BR81	内牧167	栄町1丁目306
48	BR102	西梅田264	梅田3丁目180-1
49	FR45	新方袋218	南中曾根52-2
50	FR56	新方袋323	南中曾根519
51	FR113	大沼178	中央4丁目9-20
52	FR148	立沼394	谷原2丁目2-6
53	AR58	立沼34	中央5丁目5-11
54	AR59	立沼36	中央5丁目5-
55	AR61	浜川戸9	中央6丁目5-15
56	FR63	東増富113	増富645-7
57	FR75	東増富156	豊町6丁目10-24
58	FR78	谷原318	豊町5丁目9-37

59	FR59	中曾根160	南中曾根435-2
60	FR154	立沼596	大沼3丁目39-5
61	FR160	立沼471	大沼3丁目56-1
62	FR130	立沼407	谷原3丁目14-15
63	FR158	立沼180	谷原3丁目18-23
64	FR136	大沼54	谷原2丁目9-1
65	FR137	立沼403	谷原3丁目14-
66	FR145	大沼396	谷原3丁目1-
67	FR144	立沼398	谷原3丁目1-
68	FR143	八木小131	谷原2丁目2-6
69	FR135	八木小414	谷原2丁目2-14
70	FR138	大沼56	谷原2丁目6-4
71	FR7	東西寺102	花積149-4
72	FR4	東西寺52	花積505-1
73	FR2	東西寺49	花積505-5
74	FR51	豊春82	下蛭田262-5
75	FR76	東増富170	豊町6丁目19-1
76	FR86	谷原216	豊町4丁目4-
77	FR111	谷原71	大沼1丁目10-5
78	FR156	西大池57	大沼3丁目118
79	FR37	増富308	増戸582-5
80	FR34	増富135	増戸573-7
81	FR22	増戸323	増戸519
82	FR150	大增242	谷原新田1557-1
83	ER16	白百合286	武里中野745-4
84	ER49	勝林寺274	武里中野8-4
85	ER39	白百合74	武里中野169-1
86	CR36	八丁目160	八丁目534-1
87	CR53	幸松28	八丁目1019-7
88	CR62	西不動154	樋堀243-1
89	CR60	西不動152	樋籠10
90	CR85	西牛島173	牛島667-1
91	CR100	樋籠140	樋籠603-2
92	BR96	南里171	南栄町1-2
93	BR101	南里227	南栄町18-23
94	AR31	内出201	粕壁6678
95	AR2	春高209	浜川戸2丁目9-3
96	AR47	梅田246	粕壁3丁目4-23
97	CR57	幸松84	八丁目213
98	AR96	春本町34	粕壁東2丁目8-61
99	CR64	樋堀134	樋堀219
100	ER36	一ノ割50	一ノ割3丁目12-54
101	DR14	藤ヶ丘42	藤塚450
102	DR49	豊野260	藤塚44-1
103	DR56	豊野262	銚子口446-1
104	DR57	豊野117	藤塚28-2
105	DR65	豊野317	銚子口397-2
106	DR91	豊野206	豊野町1丁目36-6
107	ER15	薄谷229	薄谷175-1
108	ER92	武里474	備後東2丁目32-26
109	DR92	赤沼17	赤沼568
110	DR95	赤沼54	赤沼238-3
111	DR100	赤沼251	赤沼752
112	DR99	赤沼465	赤沼715-4
113	DR93	赤沼410	赤沼636-7
114	DR106	赤沼381	赤沼711-1
115	DR61	南藤塚131	六軒町199
116	BR95	内牧361	栄町1丁目231-1
117	BR113	梅田141	梅田1丁目1-37

118	CR87	西牛島107	牛島411-9
119	CR94	西牛島143	牛島225-1
120	AR29	南八木205	粕壁6780-8
121	AR112	春女18	粕壁東6丁目1-
122	AR138	土井50	緑町2丁目10-30
123	CR105	三本木31	牛島36-11
124	DR48	萩原227	藤塚1643
125	CR113	牛島424	牛島1560-4
126	AR64	立沼193	中央7丁目8-1
127	AR113	土井83	緑町3丁目2-1
128	AR142	川久保162	緑町4丁目11-42
129	DR10	三本木187	藤塚1452-1
130	DR47	萩原189	藤塚1735-1
131	DR63	萩原254	藤塚2061-18
132	DR52	萩原141	藤塚1520-325
133	FR163	立沼260	大沼3丁目17
134	FR174	立沼659	南5丁目3-
135	AR125	川久保252	緑町4丁目8-31
136	DR11	藤塚382	本田町2丁目111
137	DR27	藤塚257	藤塚1116
138	FR166	西大池42	大沼5丁目1-1
139	FR167	西大池137	大沼五丁目31番地
140	ER10	薄谷1	一ノ割1362-1
141	FR169	西大池129	大沼5丁目42
142	FR180	西大池222	大沼5丁目66-4
143	AR104	大池401	南4丁目14-14
144	DR40	藤塚541	本田町1丁目164
145	DR44	藤ヶ丘74	藤塚207-1
146	DR85	豊野595	豊野町2丁目2-1
147	DR66	豊野339	藤塚1-22
148	DR69	豊野342	銚子口594-2
149	DR101	銚子口68	赤沼1581

点検結果報告書

No.	管理番号	点検日	点検結果				備考
			異常の有無	変状発生箇所	変状の種類	修繕の要否	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

点検結果報告書

No.	管理番号	点検日	点検結果				備考
			異常の有無	変状発生箇所	変状の種類	修繕の要否	
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							

点検結果報告書

No.	管理番号	点検日	点検結果				備考
			異常の有無	変状発生箇所	変状の種類	修繕の要否	
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							

点検結果報告書

No.	管理番号	点検日	点検結果				備考
			異常の有無	変状発生箇所	変状の種類	修繕の要否	
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							

点検結果報告書

No.	管理番号	点検日	点検結果				備考
			異常の有無	変状発生箇所	変状の種類	修繕の要否	
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							

点検結果報告書

No.	管理番号	点検日	点検結果				備考
			異常の有無	変状発生箇所	変状の種類	修繕の要否	
96							
97							
98							
99							
100							
101							
102							
103							
104							
105							
106							
107							
108							
109							
110							
111							
112							
113							
114							

点検結果報告書

No.	管理番号	点検日	点検結果				備考
			異常の有無	変状発生箇所	変状の種類	修繕の要否	
115							
116							
117							
118							
119							
120							
121							
122							
123							
124							
125							
126							
127							
128							
129							
130							
131							
132							
133							

点検結果報告書

No.	管理番号	点検日	点検結果				備考
			異常の有無	変状発生箇所	変状の種類	修繕の要否	
134							
135							
136							
137							
138							
139							
140							
141							
142							
143							
144							
145							
146							
147							
148							
149							

損傷状況報告書

No.	管理番号	点検日	設置箇所	修繕を必要とする変状の種類
			先	
所見（その他特記事項）				
※No1～149について作成すること				

【損傷箇所写真等 ①】

【損傷箇所写真等 ②】

--	--