

業 務 委 託 仕 様 書

令 和 8 年 度

春日部市小渕871-8地先 外124箇所

街路灯(道路照明灯大型照明器具：共架)点検業務委託

業 務 費 合 計 円也

業 務 費 計 円

消費税及び地方消費税の額 円

業
務
委
託
の
大
要

・ 街路灯（道路照明灯大型照明器具：共架）点検業務 一式（125箇所）

単価適用 令和8年6月

1. 業務委託料内訳書

費 目	種 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
街路灯点検業務						
	道路照明灯大型照明器具共架	箇所	125			
	諸経費	式	1			
	業務費計					
	消費税及び 地方消費税額					
業務費合計						

街路灯（道路照明灯大型照明：共架）点検業務委託仕様書

1 委託場所 春日部市小渕 871-8 地先外 124 箇所
※点検箇所一覧表（別紙）のとおり

2 委託期間 契約確定日から令和 8 年 1 1 月 3 0 日まで

3 業務内容

（1）上記委託場所において、街路灯の点検を行う。

点検内容については、機能点検及び外観の異常（昇柱による点灯確認（自動点滅器やブレーカー等の異常の点検）、支柱本体・灯具取付部等の腐食・変形・ボルトやナットの緩みや脱落など）についての有無を確認するものとする。

（2）点検内容を点検結果報告書（別紙 1）に記入し、点検した灯具の遠景と外観の異常箇所のわかる近景写真を貼付した写真台帳を整備する。

（3）修繕を必要とする異常があった街路灯は、その内容を損傷状況報告書（別紙 2）に記入すること。

（4）緊急に修繕を要するものについては、直ちに、くらしの安全課まで連絡をすること。

4 実施体制

受注者は、「電気工事士」の資格を有する者が点検業務に従事すること。

5 報告及び委託金の支払

（1）全ての業務完了後、市へ業務完了報告書を提出し確認を得るとともに、委託金額の支払いを請求するものとする。

（2）業務完了報告書には、場所及び作業年月日を記入し、点検結果報告書、写真台帳、損傷状況報告書を添付するものとする。

（3）点検結果報告書及び損傷状況報告書は別途（CD-R 等）に格納して提出すること。

6 その他

この仕様書に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。

No.	管理番号	東電柱番号	NTT柱番号	設置所在地
1	CR13	北小淵82		小淵871-8
2	CR15	北小淵166		小淵904-5
3	CR73	西不動48		不動院野2142-2
4	CR95	東不動228		八丁目
5	CR118	樋籠203		樋籠1119
6	BR1	原新田118		内牧3315-5
7	BR2	原新田83		内牧3144-8
8	BR3	原新田84		内牧3144-8
9	BR4	立山61		内牧3119-1
10	BR10	原新田109		内牧4185
11	BR11	原新田107		内牧4185
12	BR12	原新田106		内牧4104-2
13	BR14	内小38		内牧4180-2
14	BR15	内小199		内牧4158
15	BR20	内小78		内牧2471-2
16	BR24	内小80		内牧2453-1
17	BR40	内小141		内牧4831-1
18	BR41	内小104		内牧4831-9
19	BR46	西梅田15		内牧4702-3
20	BR47	内小118		内牧4841-1
21	BR61	西梅田4		内牧4614-1
22	BR62	西梅田5		内牧5691-1
23	BR55	西梅田9		内牧4768
24	BR76	西梅田35		内牧5009-4
25	CR1	北梅田57		小淵2104-3
26	CR5	小淵103		小淵2085-1
27	CR8	北小淵11		小淵982
28	CR6	小淵146		小淵1248-1
29	CR18	小淵310		小淵1181-2
30	CR12	北梅田100		小淵1046
31	CR27	北小淵56		小淵583-5
32	CR35	北小淵93		小淵575-6
33	BR26	立山136		内牧1452-3
34	BR29	立山137		内牧1431
35	BR32	立山142		内牧1431
36	FR36	立山145		新方袋1160
37	BR37	立山191		内牧1491
38	BR43	立山86		内牧1508-3
39	BR22	立山134		内牧1458-3
40	BR58	南里73		南栄町12-9
41	BR63	南里37		南栄町13-3
42	BR67	内牧173		栄町2丁目76-2
43	BR73	内牧261		栄町2丁目64-1
44	BR75	南里71		栄町2丁目1
45	BR78	南里67		南栄町6-10
46	BR83	南里109		南栄町1-5
47	FR124	大增192		谷原新田1818-2
48	ER5	薄谷194		薄谷283-1
49	FR25	増戸58		増戸708
50	FR21	増戸50		増戸500-2
51	FR19	増戸329		増戸495
52	FR16	増戸7		増戸429-1
53	FR109	大增260		谷原新田1802-1
54	FR90	大增127		下大增新田87-3
55	ER11	薄谷129		武里中野467
56	ER4	薄谷423		薄谷279-1
57	FR127	大增201		谷原新田1397
58	ER34	白百合68		武里中野67-1
59	ER37	武小105		備後西5丁目6-
60	ER45	武小102		備後西5丁目6-13
61	ER52	武小112		備後西5丁目5-
62	ER60	武小115		備後西5丁目4-20
63	ER31	白百合203		武里中野82

No.	管理番号	東電柱番号	NTT柱番号	設置所在地
64	ER27	白百合11		武里中野85-2
65	ER25	薄谷174		薄谷60-6
66	ER14	薄谷217		薄谷139-1
67	ER59	武小121	武小支5(K1)	備後西5丁目4-1
68	ER13	白百合173		武里中野412-1
69	ER68	武小126		備後西2丁目9-45
70	ER86	武小159		備後西3丁目1-15
71	ER83	武小156		備後西2丁目3-16
72	ER66	武小145		備後西5丁目4-9
73	ER91	東急53		備後東8丁目21-6
74	ER96	東急56		備後東8丁目22-7
75	ER101	備後302		備後東8丁目23-9
76	ER123	備後226		備後東7丁目24-6
77	ER112	備後363		備後東3丁目25-15
78	ER119	備後367		備後東3丁目21-16
79	ER58	勝林寺9		備後西4丁目8-9
80	ER29	白百合60		武里中野171
81	ER20	白百合189		武里中野373-4
82	ER19	白百合53		武里中野190-2
83	ER77	勝林寺35		備後西4丁目4-8
84	ER79	東大場105		大場1376-8
85	ER81	東大場204		大場1273-1
86	ER64	東大場348		大場781
87	ER74	勝林寺92		大場775-8
88	ER70	勝林寺90		大場778-3
89	ER65	勝林寺84		大場244-1
90	ER78	勝林寺122		備後西4丁目3-36
91	ER89	勝林寺303		備後西3丁目6-45
92	ER100	備後207		備後東7丁目39-7
93	ER121	東急186		備後東6丁目12-33
94	ER106	備後185		備後東7丁目35-17
95	ER116	備後590		備後東6丁目3-55
96	ER114	東急168		備後東6丁目15-4
97	ER3	増田新354		増田新田429-9
98	ER17	白百合157		大場1696-1
99	ER23	増田新64		大場128-1
100	ER50	白百合179		大場1509-1
101	ER32	白百合177		大場202
102	ER55	白百合100		大場1510
103	ER53	大場9		大場750-1
104	ER67	東大場39		大場793-3
105	ER90	東大場233		大場1063-14
106	ER87	東大場266		大場1049
107	ER113	北大枝70		大畑237
108	ER105	北大枝67		大畑379-5
109	ER107	北大枝82		大畑383-2
110	ER111	北大枝88		大畑395
111	ER42	大場42		大場691-3
112	ER40	大畑203		大場692-28
113	ER28	増田新104		大場256-15
114	ER118	大枝343		大枝352-2
115	ER122	北大枝129		大枝523-6
116	ER110	大枝383		大枝552-1
117	ER124	大枝138		大枝417
118	ER126	池ノ端112		大枝799-1
119	ER131	池ノ端305		大枝1024-1
120	ER130	池ノ端37		大枝1003-1
121	ER129	池ノ端239		大枝990-10
122	ER76	大畑86		大畑859-29
123	ER71	大畑139		大畑744-14
124	ER75	大畑84		大畑849
125	ER80	大畑219		千間1丁目103

点検結果報告書

No.	管理番号	点検日	点検結果				備考
			異常の有無	変状発生箇所	変状の種類	修繕の要否	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

点検結果報告書

No.	管理番号	点検日	点検結果				備考
			異常の有無	変状発生箇所	変状の種類	修繕の要否	
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							

点検結果報告書

No.	管理番号	点検日	点検結果				備考
			異常の有無	変状発生箇所	変状の種類	修繕の要否	
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							

点検結果報告書

No.	管理番号	点検日	点検結果				備考
			異常の有無	変状発生箇所	変状の種類	修繕の要否	
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							

点検結果報告書

No.	管理番号	点検日	点検結果				備考
			異常の有無	変状発生箇所	変状の種類	修繕の要否	
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							

点検結果報告書

No.	管理番号	点検日	点検結果				備考
			異常の有無	変状発生箇所	変状の種類	修繕の要否	
96							
97							
98							
99							
100							
101							
102							
103							
104							
105							
106							
107							
108							
109							
110							
111							
112							
113							
114							

点検結果報告書

No.	管理番号	点検日	点検結果				備考
			異常の有無	変状発生箇所	変状の種類	修繕の要否	
115							
116							
117							
118							
119							
120							
121							
122							
123							
124							
125							

損傷状況報告書

No.	管理番号	点検日	設置箇所		修繕を必要とする変状の種類
				先	
所見（その他特記事項）					
※No1～125について作成すること					

【損傷箇所写真等 ①】

【損傷箇所写真等 ②】