

敷地ボーリングデータ

公開URL : <https://www.arcgis.com/apps/dashboards/0d116f2e6e5a41b98a81bc7b7268c9d6>

Atlas Eco Saitama

埼玉県ボーリング柱状図





土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）


調査名

事業名 または 工事名

調査目的及び調査対象

ボーリング名	(管理番号=21400291)			調査位置						北緯					
発注機関						調査期間						東経			
調査業者名	電話			主任技師	地質調査技士 登録番号:		現場代理人	地質調査技士 登録番号:		コア鑑定者	地質調査技士 登録番号:		ボーリング責任者	地質調査技士 登録番号:	
孔口標高	T. P. 6m			角 度		方位		使用機種	試錐機						
総削孔長	45.26m									ポンプ					

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	現場土質名 (模様)	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色調	相対密度	相対稠度	地質時代名	記 事	孔内水位／測定月日	標準貫入試験										試料採取			室 内 位置 試験	削 孔 月 日								
												深度－N値図										N 値	深 度 (m)	100mmごとの打撃回数			打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	自沈時の貫入量	深 度 (m)	試料番号	採取方法		
												0 ～ 100	100 ～ 200	200 ～ 300																				
	5.40	0.60		表土							10.16 0.70		0	1.00 0	0	0	400																	
1				シルト		青灰				全体的に非常に強い軟らかく透水大なり			1.40	0	0	400																		
2				シルト		青灰							2.40	0	0	400																		
3				シルト		青灰							2.80	0	0	400																		
4				シルト		青灰				5.5m付近より全般に少量の細砂及び貝殻混入			3.80																					
5				シルト		青灰				含水多			5.60	0	0	180																		
6				シルト		青灰							5.60	0		0																		
7				シルト		青灰							7.20	0	0	160																		
8				シルト		青灰							7.20	0		0																		
9	-2.50	8.50		砂質シルト		青灰				貝殻少量細砂40%混入 含水中位		15	8.50	4	5	7	16																	
10	-3.50	9.50		微細砂		青灰				少量のシルト雲母片若干混入 含水少位		24	9.15	6	10	8	24																	
11				微細砂		青灰						28	9.46	8	9	11	28																	
12	-5.30	11.30		シルト		黄褐				微細砂全般に少量、若干の腐植物及び有機物少量点在 雲母片少量混入 含水少位		23	10.15	6	7	10	23																	
13				シルト		黄褐						27	10.45	7	9	11	27																	
14				シルト		黄褐						33	11.15	7	10	16	33																	
15				シルト		黄褐						31	12.15	8	10	13	31																	
16	-9.60	15.60		細砂		茶褐				17mまで全般に多量の有機物含む 所々少量の風化砂岩採取、多量の礫 (2～5m/m) 点在 以下多量の貝殻及び小礫点在 全般に少量の点石、貝殻有り 含水少位		36	12.45	8	10	18	36																	
17				細砂		茶褐						32	14.15	9	9	14	32																	
18				細砂		茶褐						52	17.45	10	15	25	50																	
19				細砂		茶褐						49	18.15	12	18	19	49																	
20	-14.30	20.30		シルト		青灰				含水少位		43	19.15	13	14	16	43																	
21	-14.80	20.80		シルト		青灰						48	19.45	11	17	20	48																	
22				微細砂・シルト互層		青灰						58	20.15	8	20	22	50																	
23				微細砂・シルト互層		青灰				微細砂、シルト50%帯状 又はレンズ状に互層 少量に雲母片混る		60	20.45	14	16	20	50																	
24				微細砂・シルト互層		青灰				24、5mより若干の腐植物有り 及び粗砂全般に20%程混入 含水少位		54	21.15	14	15	21	50																	
25				微細砂・シルト互層		青灰							54	21.45																				



土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調 査 名

事業名 または 工事名

調査目的及び調査対象

ボーリング 名		(管理番号=21400119)		調査位置				北 緯			
発 注 機 関						調査期間				東 経	
調 査 業 者 名		電 話		主任技師		地質調査技士 登録番号:		現 代 理 人		地質調査技士 登録番号:	
コ 鑑 定 者		地質調査技士 登録番号:		ボーリング 責 任 者		地質調査技士 登録番号:					
孔 口 標 高		T. P. 6m		角 度		180° 上下 90° 0°		方 位		北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	
地 盤 勾 配		鉛 直 90° 0°		使用機種		試 錐 機		エンジン		ポン プ	
総 削 孔 長		45.32m									

[illegible]

